非管理型工业级交换机 ②用户手册

iTES3024M(24 电千/百兆自适应工业交换机)



产品简介

iTES3024M 系列非管理型 24 电工业级以太网交换机,是我公司自主研发的针对于工业控制领域的一款大口数、高规格的非网管型工业以太网交换机产品,该产品采用业内领先的技术标准,可以提供的稳定可靠的以太网传输,具有高质量的设计和可靠性。可为用户提供并实现高效带宽、可靠光纤网络解决方案的以太网数据交换、汇聚和远程光传输。该产品具有体积小、无风扇、功耗低、可靠性高、稳定性好、维护方便等特点。

工业级以太网交换机产品采用成熟的技术和开放的网络标准,适应低温高温,抗电磁干扰强,防盐雾,抗震防抖,配备冗余双 DC 电源(24V/48V),可为需要保持始终连接的关键设备提供冗余机制。它还可以在标准工作温度范围-40 至 75°C 下工作。工业交换机支持 DIN 导轨或壁装式安装,具有 IP40 防护等级,是恶劣环境的完美选择,如工业网络、智能交通系统(ITS),也适用于许多军事和公用事业市场应用,环境条件超过商业产品规格。

产品特点


- 最大支持 24 个 10/100/1000M 电口
- 缓存达 4Mbit, 可满足 4K 视频的流畅传输
- 支持 IEEE802.3/802.3u/802.3ab/802.3z/802.3x 存储转发方式
- 支持大背板带宽, 大交换缓存, 确保所有端口线速转发
- 冗余双电源 DC/AC 电源规格可选, 防反接, 过流保护功能
- -40℃~75℃宽温设计,确保设备适应各种严酷的现场环境
- IP40 等级防护,高强度金属外壳,无风扇,低功耗设计

参数

以太网标准	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3z		
	IEEE802.3ab IEEE802.3x IEEE802.3az		
	IEEE802.3ah IEEE802.1X IEEE802.1Q		
缓存	4Mbits		
最大帧	10K Bytes		
MAC 地址	8K		
转发模式	存储转发和直通(全/半双工模式)		
六·松·M· AK	延时: < 7µs		
交換性能	背板带宽: 56Gbps		
传输距离			
SFP 接口	取决于光模块		
RJ45 电口传输	400 /		
距离	100m(使用标准的 CAT5/CAT5e 线缆)		
电源信息			
电源电流	0.2/0.1A		
工作电压	DC 9-56V		
过压保护	支持		
电源反接	支持		
功耗	满载<15W		
POE			
POE 标准	IEEE 802.3af/at, PSE		
-			

POE 功率	单口最大 30W		
POE 线序	1/2(+), 3/6(-)未端跨接法		
物理特性			
材质	金属材质		
冷却方式	自然冷却,无风扇设计		
尺寸	160mm x 132mm x 70mm (L x W x H)		
安装方式	DIN 导轨/墙壁安装		
重量	1200g		
环境要求			
工作温度	-40°C~75°C		
相对湿度	5%~90%(无凝结)		
存储温度	-40°C~85°C		
保障			
平均无故障时	500,000 小时		
间			
质保	5年质保,终身维护		
认证标准			
EMI	FCC 第 15 部分 B Class A, EN 55022		
	Class A		
EMS	EN61000-4-2(ESD), EN61000-4-3(RS),		
	EN61000-4-4(EFT),		
	EN61000-4-5(Surge),		
	EN61000-4-6(CS), EN61000-4-8,		
	EN61000-4-11		
撞击	IEC60068-2-27		
跌落	IEC60068-2-32		
震动	IEC60068-2-6		
安全等级	EN60950-1		


产品展示



指示灯定义

指示灯 状态 描述说明	指示灯 状态 描述说明	指示灯 状态 描述说明
电源指示灯:PWR	常亮	正常
	常灭	未上电
光口指示灯: LK/ACT	常亮	光口连通正常
	闪烁	光口有数据传输
	常灭	光口未连通
电口指示灯 (黄色)	常亮	电口连通正常
	闪烁	电口有数据传输
	常灭	电口未连通
电口指示灯 (绿色)	常亮	电口千兆速率
	常灭	电口 10M 或 100M 速率

产品配眀清单




产品安装

DIN 导轨式安装


开箱的时候铝制导轨附件金属板已经固定在交换机的反面,如果需要重新安装,确定金属弹簧位于顶部,如下图所示。

步骤 1: 将导轨的顶端插入到金属弹簧正下方槽中。 步骤 2: 导轨附件会嵌入导轨,如下图所示位置。



壁挂安装

步骤 1: 开箱的时候铝制导轨附件金属板已经固定在交换机的反面,将壁挂金属板从交换机上取下,重新安装,如下图所示。




步骤 2: 将交换机安装在墙面上,壁挂安装共需要 4 颗螺丝。

注意: 在将螺丝拧入墙壁之前,确保螺丝尺寸可以匹配壁挂金属面板。

连接冗余电源电源线

工业交换机有两路冗余电源输入一PRW1 和 PWR2。凤凰端子接线板连接器位于交换机顶部面板上,接线板正视图如下所示。



注意事项

为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:

- ➢ 安装过程中电源保持关闭状态,同时佩戴防静电手腕,并确保防静电手腕与皮肤良好接触,避免潜在的安全隐患;
- ▶ 交换机在正确的电源供电下才能正常工作,请确认供电电压与交换机所标示的电压相符;
- ▶ 交换机通电前请确认不会引起电源电路超负荷,以免影响交换机正常工作甚至造成不必要的损坏;
- ▶ 为避免受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要自行打开;
- ▶ 清洁交换机之前,应先将交换机电源插头拔出,请勿用湿润面料擦拭,请勿用液体清洗;
- ▶ 机架内安装设备一般由下至上,避免超负荷安装;
- > 交换机表面避免摆放其他重物,以免发生意外。